
Skoda Octavia Combi 1.6 TDI Gree...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	09/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	162879
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1598 ccm
Farbe	blue
Interne Nummer	2178334

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaanlage
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	3,8 l/100 km	CO2 kombiniert:	99 g/km
Verbrauch innerorts:	4,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	152,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,3 l/100 km		

Bemerkung

ID=2178334 SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, Paket: Infotainmentpaket Columbus, Anhängerkupplung, abschließbar, Gepäcknetztrennwand, Räder: Stahlreserverad, Aschenbecher und Anzünder (12V-Steckdose SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Colorglas, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Durchlade/Skisack, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm
HL: Unbekannt / 3mm HR: Unbekannt / 3mm
Bereifung: /R - 205/55 R16 auf Stahlfelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 2mm VR: Unbekannt / 2mm
HL: Unbekannt / 3mm HR: Unbekannt / 3mm
Bereifung: /R - 195/65 R15 auf Stahlfelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Dach Dachhaut - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 300,00 EUR
linke Seite Fondseite - zerkratzt - lackieren - Kosten: 260,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 910,00 EUR

