
Peugeot 308 SW BlueHDi 150 Stop ...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	12/2014
HU	00/2020
AU	00/2020
Kilometerstand	59395
Leistung	110 kW / 150 PS
Hubraum	1997 ccm
Farbe	grey
Interne Nummer	2247581

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Panoramadach
- Euro6
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- CD-Wechsler
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	3,9 l/100 km	CO2 kombiniert:	105 g/km
Verbrauch innerorts:	4,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	210,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,5 l/100 km		

Bemerkung

ID=2247581 SONDERZUBEHÖR: Abstandsregelung, Paket: Easy-Paket, Zentralverriegelung, Glasdach fest, Panoramaglasdach, Felgen-Sonderausführung, Toter Winkel Warnung, Sitzheizung vorn inkl. Komfort-Paket, CD-Spieler, Colorglas, Hecksch. und Seitenscheiben hin.st.getôn SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Kopfstützen, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Durchlade/Skisack, Durchlade/Skisack, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Heckscheibenwischer, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen Gutachten sowie mehr Bilder unter

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R18 - 225/40 R18 92W auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 91H auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug Personbezogenedaten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Scheinwerfer links - zerkratzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 355,00 EUR
linke Seite Seitenwand - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeug 2. Radsatz , 4 Felgen - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 520,00 EUR
Innenraum komplett - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 150,00 EUR
rechte Seite Seitenwand - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Hinterachse Felge links - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR
Fahrzeug Nachbesichtigung - verschmutzt - - Kosten: 42,00 EUR

Gesamtkosten: 1.547,00 EUR





