
Audi A6 Avant 2.0 TDI DPF

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	11/2013
HU	00/0
AU	00/2018
Kilometerstand	120295
Leistung	130 kW / 177 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	grey Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2196589

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Tempomat
- Anhängerkupplung
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Sitzbank hinten geteilt
- Mittelarmlehne

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,0 l/100 km	CO2 kombiniert:	132 g/km
Verbrauch innerorts:	6,1 l/100 km	KFZ-Steuer:	234,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,5 l/100 km		

Bemerkung

ID=2196589 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Paket Business plus, Bluetooth Schnittstelle, Navigation: MMI Navigation mit MMI touch, Rad: Reserverad, platzsparend, Modellbezeichnung, Entfall komplett SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Innendekor Holz usw., Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Außenthermometer, Felgen-Sonderausführung Rückbank geteilt Halogen-Zusatz-Scheinwerfer Servolenkung Colorglas

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R16 - 225/60 R16 AufAlufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R16 - 225/60 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Innenraum Fahrzeughimmel - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - eingedrückt, zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 355,00 EUR
rechte Seite Fondseite - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 300,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 340,00 EUR
Fahrzeugzubehör Ersatzschlüssel - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 75,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Wartung - Laut Anzeige fällig-Kostenausweitung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR

Gesamtkosten: 1.550,00 EUR

