Mercedes-Benz C 200 T CDI 7G-TRONIC

Kraftstoff	**Diesel**
Fahrzeug-Art	**Gebrauchtfahrzeug**
Fahrzeug-Kategorie	**Kombi**
Erstzulassung	**01/2017**
HU	**00/2017**
AU	**00/2017**
Kilometerstand	**75753**
Leistung	**100 kW / 136 PS**
Hubraum	**2143 ccm**
Farbe	**silver Metallic**
trim	**Kunstleder**
Interne Nummer	**2211697**
Letzter Service	**01.01.1900**

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	**4,8 l/100 km**	**CO2 kombiniert:**	**127 g/km**
Verbrauch innerorts:	6,0 l/100 km	KFZ-Steuer:	273,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,1 l/100 km		

Bemerkung

ID=2211697 SONDERZUBEHÖR: Kurvenlicht/Abbiegelicht, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Premium, Tagfahrlicht SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Heckscheibenwischer, Bordcomputer, Kopfstützen, Servolenkung, Bordcomputer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Sportsitze, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung, Innendekor Holz usw. WEITERE INFORMATIONEN:Detailierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Pirelli / 6mm	VR: Pirelli / 6mm
	HL: Pirelli / 5mm	HR: Pirelli / 5mm

Bereifung: 225/0R17 - SpeedIndex: W - montiert

Schäden

Innenausstattung - Verschmutzt - Reinigen - Kosten: 199,00 EUR
Tür Hinten L - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 346,07 EUR
Felge Alu HR poliert - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 249,00 EUR
Reifen HR - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 149,00 EUR
Felge Alu HR - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 249,00 EUR
Felge Alu HR poliert - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 249,00 EUR
Felge Alu HL poliert - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 249,00 EUR
Reifen HL - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 149,00 EUR
Felge Alu HL - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 249,00 EUR
Felge Alu HL poliert - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 249,00 EUR
Reifen VR - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 149,00 EUR
Felge Alu VR - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 249,00 EUR
Felge Alu VR - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 249,00 EUR
Reifen VL - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 149,00 EUR
Felge Alu VL - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 249,00 EUR
Felge Alu VL - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 249,00 EUR
Stossfänger V - Kratzer - Smart repair - Kosten: 189,00 EUR
Windschutzscheibe - Steinschlag - E - Ersetzen - Kosten: 794,92 EUR
HU/AU - Verschlissen - E - Ersetzen - Kosten: 72,00 EUR
Gesamtkosten: 4.686,99 EUR

DELLE
www.claimsexperts.de

www.claimsexperts.de

www.claimsexperts.de
KRATZER
DELLE

www.claimsexperts.de
DELLE
KRATZER

www.claimsexperts.de

www.claimsexperts.de

www.claimsexperts.de

www.claimsexperts.de

www.claimsexperts.de

www.claimsexperts.de

www.claimsexperts.de

www.claimsexperts.de

ARVAL


KÜS
Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO
X142682645
D M-AF1811
WDD2042011G286022
14:53 / 12.01.2016
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
bei der Untersuchung Ihres Fahrzeuges wurden keine Mängel festgestellt.
Die nächste HU ist fällig im Januar 2017
Die Bremsenprüfung erfolgte unter Berücksichtigung vorliegender Bezugsbremskräfte.
HU-Plakette angebracht