VW Transporter T5 7EH135/WF2/1T3...

Kraftstoff	**Diesel**
Fahrzeug-Art	**Gebrauchtfahrzeug**
Fahrzeug-Kategorie	**Sonstige**
Erstzulassung	**08/2013**
HU	**00/2017**
AU	**00/2017**
Kilometerstand	**136174**
Leistung	**103 kW / 140 PS**
Hubraum	**1968 ccm**
Farbe	**blue**
Interne Nummer	**2173674**

Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Allrad
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- CD-Wechsler
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fonds
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Anhängerkupplung
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Telefonvorbereitung
- Radio/MP3
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung
- Standheizung
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	**7,5 l/100 km**	**CO2 kombiniert:**	**198 g/km**
Verbrauch innerorts:	9,5 l/100 km	KFZ-Steuer:	366,00 EUR
Verbrauch außerorts:	6,4 l/100 km		

Bemerkung

ID=2173674 SONDERZUBEHÖR: GG: Zul. Gesamtgewicht 3, Komfortpaket Plus (Kasten), Schiebetür für Lader. Schiebetür, zus.li, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Elektrikpaket I, M&S Reifen 215/65 R 16 C 106/104 T, Armlehnen für beide Sitze im Fahrerhaus, Höheneinstellung für li.u.re. Einzelsitz, LW-stütze, li. und re. man. einstellbar, Reserverad in Fahrbereifung, Steckdose vorn, Entriegelung Heckkl., hinten von außen, Schriftzüge am Heck, NY2 stärkere Batterie, 8X3 beheizbare Scheibenwasch- SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel mechanisch verstellbar, Colorglas, WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 6mm	VR: Unbekannt / 6mm
	HL: Unbekannt / 5mm	HR: Unbekannt / 5mm

Bereifung: /R - 215/65 R16 auf Stahlfelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Schiebetür - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Fahrzeug Klebereste - entfernen - (SmartRepair) - Kosten: 75,00 EUR
Fahrzeug Verkleidung Heckdeckel - gebrochen - erneuern - Kosten: 45,00 EUR
linke Seite Schiebetür - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR
Fahrzeug Tankdeckelklappe - verkratzt - lackieren - Kosten: 145,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - nicht vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug 2. Radsatz - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR
Gesamtkosten: 455,00 EUR