VW Polo 1.2 TSI

Kraftstoff	**Benzin**
Fahrzeug-Art	**Gebrauchtfahrzeug**
Fahrzeug-Kategorie	**Limousine**
Erstzulassung	**03/2013**
HU	**00/2016**
AU	**00/2016**
Kilometerstand	**61830**
Leistung	**77 kW / 105 PS**
Hubraum	**1197 ccm**
Farbe	**black**
Interne Nummer	**2129447**

Wichtige Ausstattung

- 3-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaanlage
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Wegfahrsperre
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fonds
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Sportsitze
- Tagfahrlicht
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- CD-Wechsler
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Sportfahrwerk
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Nebelscheinwerfer

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	**5,3 l/100 km**	**CO2 kombiniert:**	**124 g/km**
Verbrauch innerorts:	6,8 l/100 km	KFZ-Steuer:	52,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,5 l/100 km		

Bemerkung

ID=2129447 SONDERZUBEHÖR: Paket: Business-Paket inkl. Navigation, Räder: Winterr. (zusätzl.) Sta. 6 J x 15, Felgen-Sonderausführung, Räder: LM (4) 7 Jx 16 Rivazza, Lackierung: Sonderfarbe Schwarz, Multifunktionslenkrad, Paket: Sportpaket, Sperrdifferential, Sportfahrwerk, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Nebelscheinwerfer inkl. Abbiegelicht, Tagfahrlicht, Tagfahrlicht, CD-Spieler, Navigationsfunktion RNS 315 für RCD 310, mp3, CD-Spieler, mp3 SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Colorglas, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Zentralverriegelung, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Scheinwerfer-Waschanlage, Servolenkung, Sportsitze, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN:Detailierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 5mm	VR: Unbekannt / 5mm
	HL: Unbekannt / 5mm	HR: Unbekannt / 5mm

Bereifung: /R - 185/60 R15 88T auf Stahlfelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür vorn - angestoßen - Flecken - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR
linke Seite Fondseite - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - angestoßen - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR
rechte Seite Fondseite - Delle / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 145,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
Dach Dachhaut - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Hinterachse Radzierkappe rechts - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Hinterachse Radzierkappe links - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug 2. Radsatz - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 2.296,00 EUR
Fahrzeugzubehör Funkschlüssel - fehlt - erneuern - Kosten: 158,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten - Datenspeicher - gelöscht - durch Sachverständigen - - Kosten: 0,00 EUR
Gesamtkosten: 2.974,00 EUR



ARVAL









Anlage zum Rücknahmeprotokoll — BNP PARIBAS GROUP

msg ag	M-S 3650	LV-Nr.	2129447
	Ort: LC Garching	Datum:	14.02.18

Sehr geehrter Fahrzeugnutzer / Fuhrparkleiter,

a) die Rückgabe des oben genannten Fahrzeuges erfolgte unter erschwerten Bedingungen.

☐ verschmutzt ☐ regennass ☐ vereist / verschneit ☐ Dunkelheit ☐ Parkhaus ☐ Sonstiges:

Die ordnungsgemäße Besichtigung des Fahrzeuges war somit nicht möglich. Dieser Zustand wird mit Lichtbildern dokumentiert. Das Fahrzeug wird unmittelbar nach Ankunft in unserem Logistikstandort gereinigt und durch die besichtigende Gutachterorganisation nachbesichtigt. Die zusätzlich festgestellten Schäden werden Ihnen binnen 2 Arbeitstagen zur Kenntnis gebracht und im Rücknahmegutachten aufgeführt.

zusätzlich festgestellte Schäden (Bauteil / Schadenart / Beschreibung analog Rücknahmeprotokoll)

Schäden festgestellt durch: am: Schäden an Kunden gemailt / gefaxt durch: am: Sendebericht Fax: ? OK

b) bei Rückgabe des oben genannten Fahrzeuges fehlten folgende Unterlagen / Dokumente / Teile:

☑ 1 Funkschlüssel ☐ Schlüssel ☐ Sender ☐ Fahrzeugschein / Zulassungsbescheinigung
☐ Serviceheft oder Inspektionsnachweise ☐ HU-Bescheinigung ☐ Navigations-CD / DVD
☒ Serien oder Zusatzbereifung ☐ Alu ☐ Stahl ☒ Sommer ☐ Winter
☐ Sonstiges

Bitte senden sie die Fehlteile sicher verpackt, unter Angabe des Kennzeichens, per Einschreiben an eine der folgenden Adressen:
ARVAL Deutschland GmbH Logistik-Center **München**, Daimler Straße 6, 85748 Garching ODER Logistik-Center **Groß-Gerau**, Neuweg 11, 64521 Groß-Gerau

Bitte beachten Sie, dass im Falle des Verlustes von Fahrzeugschein sowie Zulassungsbescheinigungen oder Schlüsseln eine eidesstattliche Erklärung zum Verbleib der Fehlteile abgegeben werden muss.

Ist nach Ablauf von 5 Werktagen kein Eingang der Fehlteile zu verzeichnen, werden die Kosten für den Austausch bzw. Neubeschaffung oder Wiederbeschaffung der Fehlteile an den Leasingnehmer weiterbelastet.


Anlage zum Rücknahmeprotokoll — BNP PARIBAS GROUP
msg ag — M-S 3650 — 2129447 — LC Garching — 14.02.18