Mercedes-Benz B 200 CDI (BlueEFF...

Kraftstoff Diesel

Fahrzeug-Art Gebrauchtfahrzeug

Fahrzeug-Kategorie Kombi
Erstzulassung 07/2012
HU 00/2017
AU 00/2017
Kilometerstand 78375

Leistung 100 kW / 136 PS

Hubraum 1796 ccm
Farbe black Metallic

Interne Nummer 2068408
Letzter Service 01.01.1900

Wichtige Ausstattung

• 5-türig • Euro5

Getriebe Automatik (7 Stufen) * Klimaanlage

Navigation

Weitere Ausstattung

EinparkhilfeAntriebsschlupfregelungESP

Fensterheber elektrisch 2-fach
 Sitzheizung Vordersitze

Radio • Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:4,4 I/100 kmCO2 kombiniert:114 g/kmVerbrauch innerorts:5,4 I/100 kmKFZ-Steuer:179,00 EUR

Verbrauch außerorts: 3,8 l/100 km

Bemerkung

ID=2068408 SONDERZUBEHÖR: Felgen-Sonderausführung, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Paket: Sitzkomfort, Scheibenwaschanlage beheizt, Polster: Stoff Domburg, Flottenpaket Minderpreis Code SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Servolenkung, Bordcomputer, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN:Detailierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 5mm VR: Michelin / 5mm

HL: Pirelli / 6mm HR: Pirelli / 6mm

Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Pirelli / 5mm VR: Pirelli / 5mm

HL: Pirelli / 7mm HR: Pirelli / 7mm

Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H - montiert

Schäden

Scheinwerfer-Schutz VR - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 373,15 EUR

Gehäuse Aussenspiegel R - Gebrochen - Erneuern + lackieren - Kosten: 127,08 EUR - Abdeckung unten + Blende kratzbeschädigt

Tür Hinten R - Verformt - Erneuern + lackieren - Kosten: 1.931,72 EUR

- Zusammenhämgemd mit Seitenwand hinten rechts

Tür Vorne R - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 478,00 EUR

Tür Vorne L - Kratzer - Smart repair - Kosten: 80,00 EUR Stossfänger V - Kratzer - Lackieren - Kosten: 329,76 EUR Stossfänger H - Kratzer - Lackieren - Kosten: 289,46 EUR

Gesamtkosten: 3.609,17 EUR



























































