Ford S-Max 2.0 TDCi DPF Aut.

Kraftstoff Diesel

Fahrzeug-Art Gebrauchtfahrzeug

Fahrzeug-Kategorie Kombi Erstzulassung 10/2013 HU 00/0 ΑU 00/2016 Kilometerstand 151362

103 kW / 140 PS Leistuna

Hubraum 1997 ccm Farbe silver Metallic

Interne Nummer 2196953

Wichtige Ausstattung

Euro5 5-türig

Getriebe Automatik (6 Stufen) Klimaautomatik

Navigation

Weitere Ausstattung

 Einparkhilfe ABS Antriebsschlupfregelung **ESP**

Fensterheber elektrisch 2-fach Sitzheizung Vordersitze

 Tempomat Radio

Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert: 5,7 I/100 km CO2 kombiniert: 149 g/km Verbrauch innerorts: KFZ-Steuer: 268,00 EUR 6,8 I/100 km Verbrauch außerorts: 5,0 l/100 km

Bemerkung

ID=2196953 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: Business-Paket I (Trend), mp3, Glasdach fest, Dach: Panoramadach, Niveauregulierung (Kompressor), Gepäckraumboden ausziehbar, Felgen-Sonderausführung, Sicherheitstrenngit.(hint.der 1o.2 Sitz), Seitenscheiben u. Heckscheibe getönt SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Colorglas, Heckscheibenwischer, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Sportsitze, Wegfahrsperre, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/GewerbetreibendenDetailierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm

HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm

Bereifung: /R18 - 235/45R18 98Y auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm

HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm

Bereifung: /R16 - 215/60R16 99H auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Oberflächensteinschläge - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - verschürft - erneuern - Kosten: 205,00 EUR

Fahrzeug Werbung / Werbeaufschrift - neutralisieren / entfernen - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten - wurden durch den SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR Fahrzeugfront Motorhaube - Dämmung beschädigt - erneuern - Kosten: 85,00 EUR

Gesamtkosten: 410,00 EUR





