
Ford Transit Connect (Kurz) DPF

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Sonstige
Erstzulassung	11/2013
HU	00/0
AU	00/2017
Kilometerstand	52268
Leistung	55 kW / 75 PS
Hubraum	1753 ccm
Farbe	white Metallic
Interne Nummer	2193199

Wichtige Ausstattung

- 3-türig
- Klimaanlage
- 5-Gang Getriebe
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	6,0 l/100 km	CO2 kombiniert:	159 g/km
Verbrauch innerorts:	7,2 l/100 km	KFZ-Steuer:	269,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,3 l/100 km		

Bemerkung

ID=2193199 SONDERZUBEHÖR: Park-Pilot-System, Bordcomputer, ESP, EBA, ASR, Berganfahrassistent, BC., Schiebetür: Schiebetür, rechts, Freisprecheinrichtung, Telefon: Mobiltelefon-Vorbereitung, Sitze: Sitzpaket 14, Airbag, Colorglas, Heckscheibe, beheizbar, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Trennwand, dachhoch mit Fenster (Stahl) SERIENZUBEHÖR: Schaltgetriebe, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Servolenkung, Wegfahrsperr, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 1mm VR: Unbekannt / 1mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R - 195/65 R15 95T auf Stahlfelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R15 - 195/65 R15 95T auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

rechte Seite Kotflügel - Verbreiterung - zerkratzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugzubehör 2. Radsatz - 2 Reifen - Mindestprofiltiefe unterschritten - erneuern - Kosten: 260,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
Innenraum Kombiinstrument - Motorkontrolllampe - Fehlermeldung - Kostenerweiterung möglich - instandsetzen prüfen - Kosten: 50,00 EUR
Fahrzeug Wartungsnachweis - lag nicht vor - Wartung durchführen - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - eingedrückt - erneuern - Kosten: 575,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Werbung / Werbeaufschrift - neutralisieren / entfernen - (SmartRepair) - Kosten: 75,00 EUR
Fahrzeugzubehör Funkschlüssel - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 158,00 EUR

Gesamtkosten: 1.648,00 EUR

