
Opel Astra 1.3 CDTI DPF ecoFLEX ...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	07/2012
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	120345
Leistung	70 kW / 95 PS
Hubraum	1248 ccm
Farbe	blue
Interne Nummer	2081156
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Navigation
- Euro5
- Klimaanlage

Weitere Ausstattung

- ABS
- ESP
- Radio
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,1 l/100 km	CO2 kombiniert:	109 g/km
Verbrauch innerorts:	5,0 l/100 km	KFZ-Steuer:	123,50 EUR
Verbrauch außerorts:	3,6 l/100 km		

Bemerkung

ID=2081156 SONDERZUBEHÖR: Radio: Navi 600 Deutschland, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefon-Vorbereitung, Sicherheitsnetz für Gepäckraum, Paket: Licht-Paket, Freisprecheinrichtung
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Kopfstützen, Kopfstützen, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Goodyear / 3mm

VR: Goodyear / 5mm

HL: Goodyear / 6mm

HR: Goodyear / 5mm

Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H - montiert

Schäden

Tür Vorne L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Reifen VL - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 1.120,00 EUR

- SOMMERRADSATZ FEHLT Pauschalbetrag kein Abzug

Seitenwand HR - Delle - Smart repair - Kosten: 109,00 EUR

- Pauschalbetrag kein Abzug

Heckdeckelverkleidung - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 131,00 EUR

- Pauschalbetrag kein Abzug

Kofferraumdeckel - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Tür Hinten L - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR

- Pauschalbetrag kein Abzug

Tür Vorne L - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Stoßfänger V - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Motorhaube - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.479,00 EUR



