
Skoda Octavia Combi 1.6 TDI DPF

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	06/2012
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	76416
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1598 ccm
Farbe	silver Metallic
Interne Nummer	2060759
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,5 l/100 km	CO2 kombiniert:	119 g/km
Verbrauch innerorts:	5,7 l/100 km	KFZ-Steuer:	170,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,9 l/100 km		

Bemerkung

ID=2060759 SONDERZUBEHÖR: Navigation: Dynam. Radio-Navi. Amundsen+, Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, Telefonfreispr. Bluetooth u.Multi.L iVm, Gepäcknetztrennwand SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Colorglas, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Außenthermometer, Bordcomputer, Durchlade/Skisack, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Continental / 6mm

VR: Continental / 6mm

HL: Continental / 6mm

HR: Continental / 6mm

Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: V

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Michelin / 6mm

VR: Michelin / 6mm

HL: Michelin / 5mm

HR: Michelin / 5mm

Bereifung: 195/0R15 - SpeedIndex: T - montiert

Schäden

Stossfänger H - Kratzer - Lackieren - Kosten: 221,77 EUR

Seitenwand HR - Kratzer - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 352,83 EUR

Tür Vorne R - Kratzer - Lackieren - Kosten: 217,39 EUR

Tür Hinten R - Kratzer - Lackieren - Kosten: 196,60 EUR

Stossfänger V - Kratzer - Lackieren - Kosten: 265,67 EUR

Gesamtkosten: 1.254,26 EUR

