

---

# Seat Alhambra 2.0 TDI Ecomotive

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>01/2014</b>
HU	<b>00/2017</b>
AU	<b>00/2017</b>
Kilometerstand	<b>67304</b>
Leistung	<b>103 kW / 140 PS</b>
Hubraum	<b>1968 ccm</b>
Farbe	<b>black Metallic</b>
Interne Nummer	<b>2198377</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Schiebedach
- Euro5
- Klimaautomatik

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>5,5 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>143 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	6,8 l/100 km	KFZ-Steuer:	286,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,8 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2198377 SONDERZUBEHÖR: Kopfstützen, Sitze: 7 Sitzer, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Bluetooth-Schnittstelle mit mit integrie, Paket: Winter-Paket 2 SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Scheinwerfer-Waschanlage, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 5mm

VR: Unbekannt / 5mm

HL: Unbekannt / 4mm

HR: Unbekannt / 4mm

Bereifung: /R17 - 225/50 R 17 auf Alufelgen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 6mm

VR: Unbekannt / 6mm

HL: Unbekannt / 6.5mm

HR: Unbekannt / 6.5mm

Bereifung: /R16 - 205/60 R 16 auf Alufelgen - vorhanden

### Schäden

linke Seite Außenspiegel - zerbrochen - erneuern - Kosten: 300,00 EUR

linke Seite Fondseite - Delle und Kratzer - instandsetzen lackieren - Kosten: 415,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - verformt - erneuern lackieren - Kosten: 770,00 EUR

Innenraum komplett - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - Griff -Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR

**Gesamtkosten: 1.660,00 EUR**

