
Skoda Fabia 1.4 MPI

Kraftstoff	Benzin
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	10/2013
HU	00/0
AU	00/2018
Kilometerstand	15695
Leistung	63 kW / 86 PS
Hubraum	1390 ccm
Interne Nummer	2175604

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Euro5
- Klimaanlage

Weitere Ausstattung

- ABS
- ESP
- Radio
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,9 l/100 km	CO2 kombiniert:	139 g/km
Verbrauch innerorts:	8,0 l/100 km	KFZ-Steuer:	86,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,7 l/100 km		

Bemerkung

ID=2175604 FARBE: Silber-Metallic POLSTERUNG: Stone Grey SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel mechanisch verstellbar, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Colorglas, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 7mm	VR: Unbekannt / 7mm
	HL: Unbekannt / 8mm	HR: Unbekannt / 8mm
Bereifung: /R - 185/60 R14 82T auf Stahlfelge - vorhanden		

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 7mm	VR: Unbekannt / 7mm
	HL: Unbekannt / 6mm	HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R14 - 165/70 R14 81T auf Alufelge - vorhanden		

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Fondseite - eingedrückt / zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 440,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 45,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Unterteil zerkratzt - lackieren - Kosten: 325,00 EUR
Fahrzeugheck Heckscheibe - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Hinterachse Felge rechts - Materialabtrag - erneuern - Kosten: 115,00 EUR
Fahrzeug diverse Karosserieteile - erhöhte Lackschichtdicke bis 288µm - - Kosten: 0,00 EUR
Hinterachse Reifen rechts - beschädigt - erneuern - Kosten: 130,00 EUR

Gesamtkosten: 1.055,00 EUR





