

---

# Seat Alhambra 2.0 TDI (Ecomotive...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>10/2012</b>
HU	<b>00/2017</b>
AU	<b>00/2017</b>
Kilometerstand	<b>183101</b>
Leistung	<b>103 kW / 140 PS</b>
Hubraum	<b>1968 ccm</b>
Farbe	<b>grey Metallic</b>
Interne Nummer	<b>2072070</b>
Letzter Service	<b>01.01.1900</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation
- Allrad
- 6-Gang Getriebe
- Schiebedach

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Anhängerkupplung

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>6,0 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>158 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	7,4 l/100 km	KFZ-Steuer:	286,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,2 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2072070 SONDERZUBEHÖR: Paket: Business-Paket Style Plus, Felgen-Sonderausführung, Paket: Sport-Paket, Sportfahrwerk, Sportsitze, Klimaanlage Climatronic Doppelklima, Anhängervorrichtung, schwenkbar, Kopfstützen, Sitze: 7 Sitzer, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Winter-Paket 1, Airbag, Paket: Winter-Paket 2, Navigationsdaten für Westeuropa SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden.Detaillierte Informationen, Gutachten sowie

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 2mm VR: Continental / 2mm  
HL: Michelin / 1mm HR: Michelin / 5mm  
Bereifung: 225/0R18 - SpeedIndex: Y

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 4mm VR: Continental / 4mm  
HL: Continental / 4mm HR: Continental / 4mm  
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H - montiert

### Schäden

Tür Vorne R - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 355,44 EUR  
- KRATZER  
Schiebetür L - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 358,94 EUR  
- KRATZER  
Gehäuse Aussenspiegel L - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR  
Stossfänger V - Kratzer - Lackieren - Kosten: 252,95 EUR  
Dach - Fleck - Polieren - Kosten: 50,00 EUR  
- Pauschalbetrag kein Minderwert  
Kofferraumdeckel - Kratzer - Polieren - Kosten: 35,00 EUR  
- Fleck; Pauschalbetrag kein Minderwert  
Stossfänger H - Kratzer - Lackieren - Kosten: 271,52 EUR  
Kofferraumverkleidung HR - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 255,60 EUR  
Felge Alu HR poliert - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 380,00 EUR  
- Pauschalbetrag kein Minderwert  
Reifen VR - Verschlissen - E - Ersetzen - Kosten: 189,00 EUR  
- Pauschalbetrag kein Minderwert  
Reifen VL - Verschlissen - E - Ersetzen - Kosten: 189,00 EUR  
- Pauschalbetrag kein Minderwert  
Reifen HL - Loch - E - Ersetzen - Kosten: 189,00 EUR  
- FREMDKORPER; Pauschalbetrag kein Minderwert  
Scheinwerfer-Schutz VR - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 264,43 EUR

**Gesamtkosten: 2.790,88 EUR**







