
Skoda Octavia Combi 1.6 TDI DPF

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	11/2012
HU	00/0
AU	00/2017
Kilometerstand	143441
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1598 ccm
Farbe	silver Metallic
Interne Nummer	2090380
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Navigation
- Euro5
- Klimaanlage

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,2 l/100 km	CO2 kombiniert:	109 g/km
Verbrauch innerorts:	5,1 l/100 km	KFZ-Steuer:	152,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,6 l/100 km		

Bemerkung

ID=2090380 SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, Paket: Business Amunds+ für Schalt-Getr., Dachreling, Dachreling, schwarz, Entfall der Motorkennzeichnung am Heck, zusätzlicher Fahrzeugschlüssel, Fahreranteil SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Colorglas, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Außenthermometer, Bordcomputer, Durchlade/Skisack, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detailierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 5mm VR: Continental / 5mm
HL: Continental / 7mm HR: Continental / 7mm
Bereifung: 195/0R15 - SpeedIndex: H

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 8mm VR: Continental / 8mm
HL: Continental / 6mm HR: Continental / 6mm
Bereifung: 195/0R15 - SpeedIndex: T - montiert

Schäden

Stossfänger H - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Kotflügel Vorne L - Kratzer - Lackieren - Kosten: 182,68 EUR
Tür Vorne L - Kratzer - Lackieren - Kosten: 316,87 EUR
Gehäuse Aussenspiegel L - Kratzer - Lackieren - Kosten: 50,00 EUR
- Pauschalbetrag, kein Minderwert
Untere Türzierleiste HR - Kratzer - Lackieren - Kosten: 80,00 EUR
- Pauschalbetrag, kein Minderwert
Motorhaube - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 360,87 EUR
Stossfänger V - Kratzer - Lackieren - Kosten: 346,81 EUR
Nachgutachten - Widrige Umstände - Reinigen - Kosten: 42,00 EUR
Gesamtkosten: 1.379,23 EUR



