VW Passat Variant 2.0 TDI DSG Bl...

Kraftstoff Diesel

Fahrzeug-Art Gebrauchtfahrzeug

Fahrzeug-Kategorie Kombi
Erstzulassung 10/2011
HU 00/2017
AU 00/2017
Kilometerstand 157457

Leistung 103 kW / 140 PS

Hubraum 1968 ccm Interne Nummer 2012143

Wichtige Ausstattung

5-türig

Getriebe Automatik (6 Stufen)

Navigation

Weitere Ausstattung

Einparkhilfe

Antriebsschlupfregelung

Fensterheber elektrisch 2-fach

Radio

• Euro5

Klimaautomatik

ABS

• ESP

Sitzheizung Vordersitze

Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:5,2 I/100 kmCO2 kombiniert:135 g/kmVerbrauch innerorts:6,3 I/100 kmKFZ-Steuer:220,00 EURVerbrauch außerorts:4,5 I/100 km

Bemerkung

ID=2012143 FARBE: Reflexsilber Metalli POLSTERUNG: Schwarz SONDERZUBEHÖR: Paket: Business EditionenComfortline, Navigationsfunktion RNS 315, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Nebelscheinwerfer inkl. stat. Kurvenl., Raucherausführung, CD-Spieler, mp3 SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Sperrdifferential, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/GewerbetreibendenDetailierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm

HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm

Bereifung: /R16 - 215/55 R 16 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm

HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm

Bereifung: /R16 - 205/55 R 16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom SV-gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR Innenraum Sitze, Innenverkleidungen - verschmutzt, Flecken - (SmartRepair) - Kosten: 150,00 EUR Fahrzeugfront Stoßfänger - eingedrückt, zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 315,00 EUR

Fahrzeugfront Scheinwerfer links - zerkratzt - erneuern - Kosten: 260,00 EUR Innenraum Trenn-Netz Laderaum - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 385,00 EUR

linke Seite Kotflügel - zerkratzt - lackieren - Kosten: 300,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - eingedrückt, zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 315,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - Chromleiste mitte eingedrückt - erneuern - Kosten: 30,00 EUR

rechte Seite Tür vorn - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR

rechte Seite Außenspiegel - zerkratzt - (SmartRepair) lackieren - Kosten: 85,00 EUR

Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - eingedrückt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 2.080,00 EUR















