

---

# VW Transporter T5 7EH162/SC2/WF2...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Sonstige</b>
Erstzulassung	<b>02/2013</b>
HU	<b>00/2017</b>
AU	<b>00/2017</b>
Kilometerstand	<b>115978</b>
Leistung	<b>84 kW / 114 PS</b>
Hubraum	<b>1968 ccm</b>
Farbe	<b>white</b>
Interne Nummer	<b>2107852</b>

## Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- Klimaanlage
- 5-Gang Getriebe

## Weitere Ausstattung

- ABS
- ESP
- Tempomat
- Antriebsschlupfregelung
- Radio
- Anhängerkupplung

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>6,7 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>176 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	8,3 l/100 km	KFZ-Steuer:	322,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,8 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2107852 SONDERZUBEHÖR: Zentralverriegelung mit Funk und Safe., Zentralverriegelung, CD-Spieler, mp3, Bordcomputer, Telefon: Handy Vorbereitung, Heckflügeltüren ohne Fenster, Beifahrer- Doppelsitzbank, Zusatzsitze, Trennwände, hoch ohne Fenster, Ganzjahres-Reifen 215/65 R 16 C 106/104, Reserverad in Fahrbereifung, Paket: Raucher-Ausführung, Lederlenkrad Multifunktion, Mobilvorbereitung Premium, Radioanlage RCD 310 SERIENZUBEHÖR: Schaltgetriebe, Airbag, Rückspiegel mechanisch verstellbar, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Kopfstützen, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Colorglas WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden  
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

## Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm  
HL: Unbekannt / 8mm HR: Unbekannt / 6mm  
Bereifung: /R - 215/65R16 auf Stahlfelgen mit Radkappen - vorhanden

## Schäden

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Außenspiegel - zerbrochen - erneuern - Kosten: 204,00 EUR  
linke Seite Tür vorn - Delle / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR  
linke Seite Seitenwand - deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 505,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 90,00 EUR  
rechte Seite Schiebetür - Delle innen - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR  
Innenraum Türverkleidung - Heckklappe / verschürft - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Seitenwand - innen / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 90,00 EUR  
rechte Seite Seitenwand - innen / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 90,00 EUR  
Fahrzeug Wartung - fällig - Kostenausweitung möglich - erneuern - Kosten: 400,00 EUR  
Fahrzeug --- - personenbezogene Daten- und Datenspeicher nicht vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugzubehör --- - 2. Reifensatz fehlt - prüfen - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug montierte Reifen - Allwetterreifen - Sommerreifen nicht vorhanden - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR  
**Gesamtkosten: 1.619,00 EUR**



