VW Touran 2.0 TDI DPF BlueMotion...

Kraftstoff Diesel

Fahrzeug-Art Gebrauchtfahrzeug

Fahrzeug-Kategorie Kombi
Erstzulassung 03/2013
HU 00/2018
AU 00/2018
Kilometerstand 163420

Leistung 103 kW / 140 PS

Hubraum 1968 ccm Interne Nummer 2127959

Wichtige Ausstattung

5-türig

Getriebe Automatik (6 Stufen)

Navigation

Weitere Ausstattung

Xenonscheinwerfer

ABSESP

Sitzheizung Vordersitze

Standheizung

Anhängerkupplung

Euro5

Klimaautomatik

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:5,2 I/100 kmCO2 kombiniert:135 g/kmVerbrauch innerorts:6,1 I/100 kmKFZ-Steuer:240,00 EURVerbrauch außerorts:4,6 I/100 km

Bemerkung

ID=2127959 FARBE: Perleffekt, Deep Bla POLSTERUNG: Alcantara/Stoff maja SONDERZUBEHÖR: Xenon Licht m. Kurvenlicht LED Tagfahrl., Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Business Premium, Raucherausführung SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Scheinwerfer-Waschanlage, Polster - Velours/Alcantara, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Sportsitze, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/GewerbetreibendenDetailierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm

Bereifung: /R16 - 205/55 R 16 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm

HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm

Bereifung: /R16 - 205/55 R 16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - waren vor Rückgabe gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Dämmmatte gerissen - erneuern - Kosten: 70,00 EUR

rechte Seite Kotflügel - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 310,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - eingedrückt, zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR rechte Seite Fondseite - eingedrückt, deformiert - (SmartRepair) - Kosten: 180,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 290,00 EUR

linke Seite Fondseite - eingedrückt, zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 280,00 EUR

linke Seite Tür hinten - Türgriff zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR

linke Seite Tür vorn - eingedrückt, abgeknickt - instandsetzen lackieren - Kosten: 290,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR linke Seite Kotflügel - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR

Fahrzeugzubehör Zulassungsbescheinigung Teil 1 - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 30,00 EUR

Gesamtkosten: 1.765,00 EUR















