
VW Touran 2.0 TDI DPF BlueMotion...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	04/2015
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	52578
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Interne Nummer	2287022

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Schiebedach
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,2 l/100 km	CO2 kombiniert:	135 g/km
Verbrauch innerorts:	6,1 l/100 km	KFZ-Steuer:	270,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,6 l/100 km		

Bemerkung

ID=2287022 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Business Premium, Multifunktionslenkrad, Multifunktions-Lederlenkrad für DSG, Lackierung: Sonderfarbe Pure White, Innendekor Holz usw., Fahrwerk, Sportfahrwerk, Sportfahrwerk, CD-Spieler, mp3, Schriftzüge: Ent. d. Modell- u. Motorbez., PJ8 Oakland 7J x 17 5 Arm Desi, Media Buchse Media In mit iPod SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Servolenkung, Wegfahrsperrre, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN:Detailierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R17 - 225/45 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7mm
HL: Unbekannt / 8mm HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Kotflügel - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - Spaltmaß ungleichmäßig - Kostenausweitung möglich - instandsetzen prüfen - Kosten: 50,00 EUR
Innenraum Sitzbank hinten - Brandloch / Brandlöcher nicht reparabel - erneuern - Kosten: 345,00 EUR
Innenraum starke Geruchsbildung - Ozonbehandlung durchführen - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Rückspiegel innen - lose - Kostenerweiterung möglich - instandsetzen prüfen - Kosten: 55,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - erhöhte Lackschichtdicke 217 µm - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Kotflügel - erhöhte Lackschichtdicke 158 µm - - Kosten: 0,00 EUR
Gesamtkosten: 705,00 EUR



