
Skoda Superb Combi 2.0 TDI DSG

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	06/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	64778
Leistung	125 kW / 170 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	grey Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2158229
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Schiebedach
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	6,1 l/100 km	CO2 kombiniert:	159 g/km
Verbrauch innerorts:	7,5 l/100 km	KFZ-Steuer:	288,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,2 l/100 km		

Bemerkung

ID=2158229 SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, Paket: Business Columbus für DSG-Getrieb, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: PREMIUM inkl.Leder GLAMOUR, Entfall der Typbezeichnung am Heck, Entfall Fahrzeugschriftzug SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Scheinwerfer-Waschanlage, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Servolenkung, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Colorglas, Heckscheibenwischer, Außenthermometer, Kopfstützen, Kopfstützen, Durchlade/Skisack, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Scheinwerfer-Waschanlage, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 5mm

VR: Continental / 5mm

HL: Continental / 7mm

HR: Continental / 7mm

Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H - montiert

Schäden

Motorhaube - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Reifen - Fehlt - Pauschalbetrag - Kosten: 1.120,00 EUR

- Sommerräder fehlen

Dach - Kratzer - Lackieren - Kosten: 460,89 EUR

Seitenwand HL - Kratzer - Polieren - Kosten: 30,00 EUR

Tür Hinten L - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 401,57 EUR

Tür Hinten R - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 446,20 EUR

Letzte Inspektion - Fehlt - Pauschalbetrag - Kosten: 414,09 EUR

- Durchschnittswert Typ 4, 60.000 km

Stossfänger H - Kratzer - Lackieren - Kosten: 468,69 EUR

Gesamtkosten: 3.341,44 EUR



