
VW Sharan 2.0 TDI DSG BlueMotion...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	11/2012
HU	00/0
AU	00/2017
Kilometerstand	43188
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	grey Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2082636
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Standheizung
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,7 l/100 km	CO2 kombiniert:	149 g/km
Verbrauch innerorts:	6,9 l/100 km	KFZ-Steuer:	268,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,0 l/100 km		

Bemerkung

ID=2082636 SONDERZUBEHÖR: Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Highline Plus inkl. Navigation, Fahrwerksregelung elektronisch, Adaptive Fahrwerksregelung DCC, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Fahrerassistenz-Paket i.V. High-P, Spurhalte Assistent, Polster: Leder Vienna, Diebstahl-/Alarmanlage, Rückfahrkamera Rear Assist, Paket: Cargo-Paket, Park-Pilot SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Polster - Velours/Alcantara, Felgen-Sonderausführung, Colorglas, Servolenkung, Sportsitze, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 4mm VR: Continental / 4mm
HL: Continental / 5mm HR: Continental / 5mm
Bereifung: 225/0R17 - SpeedIndex: H

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 5mm VR: Continental / 5mm
HL: Continental / 5mm HR: Continental / 5mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H - montiert

Schäden

Seitenwand HL - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Schiebetür L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Tür Vorne L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Kotflügel Vorne R - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 503,51 EUR
Stossfänger H - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 503,97 EUR
Gesamtkosten: 1.007,48 EUR



