

---

# VW Passat Variant 2.0 TDI DSG Bl...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>09/2013</b>
HU	<b>00/2018</b>
AU	<b>00/2018</b>
Kilometerstand	<b>212837</b>
Leistung	<b>103 kW / 140 PS</b>
Hubraum	<b>1968 ccm</b>
Farbe	<b>black Metallic</b>
trim	<b>Leder</b>
Interne Nummer	<b>2171846</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>5,2 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>135 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	6,3 l/100 km	KFZ-Steuer:	240,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,5 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2171846 SONDERZUBEHÖR: Navigationssyst. RNS 510 mit MP3, mp3, Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: Business Premium inkl. Navi., mp3, Rückfahrkamera Rear Assist, Colorglas, Seitenscheiben hinten u. Hecksch. abged., Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefonvorbereitung Premium, Steckdose, 230 V, hinten, Innendekor Holz usw. SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Sperrdifferential, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Polster - Teilleder, Polster - Velours/Alcantara, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 2mm VR: Unbekannt / 2mm  
HL: Unbekannt / 2mm HR: Unbekannt / 2mm  
Bereifung: /R17 - 235/45 R 17 auf Alufelgen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 2mm VR: Unbekannt / 2mm  
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm  
Bereifung: /R16 - 205/55 R 16 auf Alufelgen - vorhanden

### Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom SV-gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag - erneuern - Kosten: 743,00 EUR  
Dach Dachhaut - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR  
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - eingedrückt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR  
Fahrzeugheck Heckspoiler - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 155,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 280,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - Chromleiste mitte eingedrückt - erneuern - Kosten: 30,00 EUR  
rechte Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Tür hinten - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 1.458,00 EUR**



