
VW Tiguan 2.0 TDI DPF BlueMotion...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Geländewagen/Pickup/SUV
Erstzulassung	10/2013
HU	00/0
AU	00/2016
Kilometerstand	63471
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Interne Nummer	2178186

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Schiebedach
- Euro5
- Klimaanlage
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Anhängerkupplung
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,3 l/100 km	CO2 kombiniert:	138 g/km
Verbrauch innerorts:	6,2 l/100 km	KFZ-Steuer:	246,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,7 l/100 km		

Bemerkung

ID=2178186 FARBE: Toffe Braun Metallic POLSTERUNG: Milan Titanschwarz SONDERZUBEHÖR: Glasdach fest, Paket: Top, Navigationsfunktion RNS 315, mp3, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Winter 1, Verkehrszeichenerkennung, Fahrwerk: Sportlich abgestimmt VW R GmbH, Sportfahrwerk, Dachhimmel in Titanschwarz, Lichtsensor, Regensensor, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Spiegelpaket, Tagfahrlicht, Motorbezeichnung, Entfall, Savannah 9Jx19 Anthrazit, Reif, Mit Individualeinbau, Navigationsdaten für Westeuropa SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Colorglas, Servolenkung, Sportsitze, Polster - Velours/Alcantara Wegfahrsperrle Colorglas Zentralverriegelung WEITERE

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 2mm HR: Unbekannt / 3mm
Bereifung: /R19 - 255/40 R19 auf Alufelge - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 8mm HR: Unbekannt / 8mm
Bereifung: /R16 - 215/65 R16 auf Alufelge - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Fahrzeug Wartung - fällig - Kostenerweiterung möglich - erneuern - Kosten: 400,00 EUR
Fahrzeug HU / UMA - fällig - erneuern - Kosten: 85,00 EUR
Fahrzeug 2 Radsatz - 1 Alufelge - zerkratzt - (SmartRepair) lackieren - Kosten: 120,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - schlechte Instandsetzung - Restreparaturspuren - Instandsetzen lackieren - Kosten: 365,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Motor Motorölstand - unter Minimum - ergänzen - Instandsetzen prüfen - Kosten: 40,00 EUR
Motor Kühlwasserstand zu niedrig - ergänzen - Kostenerweiterung möglich - Instandsetzen prüfen - Kosten: 55,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - erhöhte Lackschichtendicke - 181µm - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - erhöhte Lackschichtendicke - 201µm - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.205,00 EUR



