

---

# Audi Q5 2.0 TDI quattro S tronic

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Geländewagen/Pickup/SUV</b>
Erstzulassung	<b>10/2012</b>
HU	<b>00/0</b>
AU	<b>00/2017</b>
Kilometerstand	<b>102810</b>
Leistung	<b>130 kW / 177 PS</b>
Hubraum	<b>1968 ccm</b>
Farbe	<b>black</b>
Interne Nummer	<b>2079299</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro5
- Klimaautomatik
- Allrad
- Getriebe Automatik (7 Stufen)

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Tempomat
- ABS
- ESP
- Radio
- Anhängerkupplung

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>6,1 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>159 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	7,1 l/100 km	KFZ-Steuer:	288,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,5 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2079299 SONDERZUBEHÖR: Einparkhilfe plus, CD-Spieler, Radioanlage concert, mp3, Airbag, Bluetooth Schnittstelle, Telefonzubehör: Bluetooth Schnittstelle, Sitze: Lendenwirbelstütze vorn elektr., Paket Ablage, Bordcomputer, Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Bordcomputer, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Außenthermometer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Colorglas, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

## Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 6mm

VR: Unbekannt / 6mm

HL: Unbekannt / 5mm

HR: Unbekannt / 5mm

Bereifung: /R17 - 235/65 R 17 auf Alufelgen - vorhanden

## Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - keine im Fahrzeug vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug 2. Reifen-Satz. - lagen nicht vor-Kostenerweiterung möglich - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugzubehör Ersatzschlüssel - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 75,00 EUR

Fahrzeugfront Kühlergrill - Lackierung löst sich partiell ab. - (SmartRepair) - Kosten: 140,00 EUR

rechte Seite Kotflügel - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Tür vorn - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Tür hinten - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Tür vorn - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 215,00 EUR**

