
Audi A5 2.0 TDI Sportback DPF

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Sportwagen / Coupé
Erstzulassung	04/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	118119
Leistung	130 kW / 177 PS
Hubraum	1968 ccm
Interne Nummer	2215482
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Radio
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,6 l/100 km	CO2 kombiniert:	120 g/km
Verbrauch innerorts:	5,5 l/100 km	KFZ-Steuer:	240,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,1 l/100 km		

Bemerkung

ID=2215482 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Multifunktionslenkrad, Paket: Infotainmentpaket, Felgen-Sonderausführung, Winterräder mit 4 Alurädern, 225/50R17H, Xenon Plus mit LED-Heckleuchten, Tagfahrlicht, Sitze, Sportsitze vorn, Sportsitze, Einparkhilfe hinten, Felgen-Sonderausführung, Mittelarmlehne vorn, Anfahrsistent, MMI Navigation, mp3, Modellbezeichnung, Entfall komplett, Multifunktionslenkrad, Polster: Stoff Atrium, Rad: Wagenheber, Bluetooth Schnittstelle, Telefonzubehör: Bluetooth Schnittstelle SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Innendekor Holz usw., Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Bordcomputer, Schaltgetriebe, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Goodyear / 7mm
HL: Goodyear / 8mm

VR: Goodyear / 7mm
HR: Goodyear / 8mm

Bereifung: 225/0R17 - SpeedIndex: Y - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Dunlop / 9mm
HL: Dunlop / 9mm

VR: Dunlop / 9mm
HR: Dunlop / 9mm

Bereifung: 225/0R17 - SpeedIndex: H

Schäden

Stossfänger-Verkleidung H - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 806,22 EUR

Gesamtkosten: 806,22 EUR

