
Ford Transit 260 K TDCi Lkw VA

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Sonstige
Erstzulassung	05/2012
HU	00/0
AU	00/2018
Kilometerstand	185248
Leistung	92 kW / 125 PS
Hubraum	2198 ccm
Farbe	white Metallic
Interne Nummer	2046906
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- Klimaanlage
- 6-Gang Getriebe

Weitere Ausstattung

- ABS
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Tempomat
- ESP
- Radio
- Anhängerkupplung

Bemerkung

ID=2046906 SONDERZUBEHÖR: Paket: Service Line, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefon-Vorbereitungspaket, Doppelflügel-Hecktür/180° (mit Fenster), Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Sicht-Paket, Heckscheibenwischer, Wisch-Wasch-Anlage, Trennwand: voll, mit Fenster (Stahl), Dach, flach SERIENZUBEHÖR: Schaltgetriebe, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Sperrdifferential, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Servolenkung, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Semperit / 5mm VR: Semperit / 5mm
HL: Continental / 4mm HR: Continental / 4mm
Bereifung: 195/0R15 - SpeedIndex: S

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 6mm VR: Michelin / 6mm
HL: Semperit / 5mm HR: Semperit / 5mm
Bereifung: 195/0R15 - SpeedIndex: R - montiert

Schäden

Karosserie - Kein Originalteil - Aufkleber entfernen - Kosten: 125,00 EUR
Dach - Verformt - E - Ersetzen - Kosten: 1.339,94 EUR
- Dachabschluß hinten ersetzen
Seitenwand HL - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR
Kotflügel Vorne R - Verformt - Erneuern + lackieren - Kosten: 473,80 EUR
Tür Hinten R - Verformt - E - Ersetzen - Kosten: 1.194,43 EUR
Gehäuse Aussenspiegel R - Gebrochen - E - Ersetzen - Kosten: 208,39 EUR
Schiebetür R - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 384,88 EUR
- UND DELLE
Seitenwand H R M - Korrosion - Smart repair - Kosten: 189,00 EUR
Seitenwand HR - Kratzer - Polieren - Kosten: 30,00 EUR
Motorhaube - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 374,33 EUR
Stoßfänger HL - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 144,84 EUR
Gesamtkosten: 4.583,61 EUR





