
Mercedes-Benz C 220 T CDI DPF (B...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	07/2012
HU	00/0
AU	00/2017
Kilometerstand	164899
Leistung	125 kW / 170 PS
Hubraum	2143 ccm
Farbe	black Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2077669

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Schiebedach
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,7 l/100 km	CO2 kombiniert:	124 g/km
Verbrauch innerorts:	6,0 l/100 km	KFZ-Steuer:	237,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,0 l/100 km		

Bemerkung

ID=2077669 SONDERZUBEHÖR: PARKTRONIC inkl. Parkführung, Klimatisierungsauto. THERMOTRONIC 3 Zone, Sitze: Multikontursitz-Paket vorne, Freisprecheinrichtung, Radio: Audio 20 CD mit 6-fach Wechsler, Innendekor Holz usw., Feuerlöscher montiert vorne am Fahrersitz, Fußmatten in Velours, Wegfall Typkennzeichen auf Heckdeckel SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Rücksitzbank geteilt, Heckscheibenwischer, Bordcomputer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Servolenkung, Bordcomputer, Bordcomputer, Felgen-Sonderausführung, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Wegfahrsperrung, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung, Innendekor Holz usw. WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden. Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 5mm

VR: Unbekannt / 5mm

HL: Unbekannt / 6mm

HR: Unbekannt / 6mm

Bereifung: /R16 - 205/55 R 16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Innenraum Sitze, Innenverkleidungen - verschmutzt, Flecken - (SmartRepair) - Kosten: 200,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - Zierleiste gebrochen - erneuern - Kosten: 70,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 340,00 EUR

Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - eingedrückt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag - (SmartRepair) - Kosten: 83,19 EUR

Vorderachse Radnaben Abdeckung - fehlt - erneuern - Kosten: 20,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug 2. Reifensatz - lagen nicht vor-Kosten Erweiterung möglich - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 843,19 EUR

