
Toyota Aygo

Kraftstoff	Benzin
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	03/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	81173
Leistung	50 kW / 68 PS
Hubraum	998 ccm
Farbe	white
Interne Nummer	2122663

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Euro5
- Klimaanlage

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- ABS
- ESP
- Radio

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,4 l/100 km	CO2 kombiniert:	102 g/km
Verbrauch innerorts:	5,3 l/100 km	KFZ-Steuer:	20,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,9 l/100 km		

Bemerkung

ID=2122663 SONDERZUBEHÖR: Einparkhilfe hinten (2 Sensoren) SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel mechanisch verstellbar, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R - 155/65 R14 auf Stahlfelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 7mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R - 155/65 R14 auf Stahlfelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug diverse Fahrzeugteile - erhöhte Lackdicken bis 319 µm - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Außenspiegel - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - deformiert - erneuern lackieren - Kosten: 530,00 EUR
Innenraum Fahrzeughimmel - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 45,00 EUR
Innenraum Sitz vorn links - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR
Innenraum Sitz vorn rechts - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
rechte Seite Türschweller - eingedrückt - instandsetzen lackieren - Kosten: 295,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Heckscheibenheizung - Kontakt abgerissen - Scheibe ersetzen - erneuern - Kosten: 302,00 EUR
Fahrzeug Wartung - fällig laut Serviceheft - Wartung durchführen - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Türfeststeller Geräusche - erneuern - Kosten: 35,00 EUR
Fahrzeugfront Wischerarm rechts - Wischerblatt verbraucht/eingerissen - erneuern - Kosten: 36,00 EUR
Vorderachse Radzierkappe links - zerkratzt - erneuern - Kosten: 25,00 EUR
Hinterachse Radzierkappe links - zerkratzt - erneuern - Kosten: 25,00 EUR
Fahrzeug Werbung / Werbeaufschrift - neutralisieren / entfernen - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR
Fahrzeug Sommerradsatz - 1 Felge im Hornbereich deformiert - erneuern - Kosten: 70,00 EUR
Fahrzeug Polierarbeiten div. Karosserieteile - Flugrost - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR
Innenraum Lenkrad - abgegriffen - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Türschweller - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Nachbesichtigung - Fahrzeug regennass - - Kosten: 42,00 EUR

Gesamtkosten: 2.215,00 EUR





