

---

# VW Golf Variant 1.6 TDI DPF Blue...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>11/2012</b>
HU	<b>00/0</b>
AU	<b>00/2017</b>
Kilometerstand	<b>56520</b>
Leistung	<b>77 kW / 105 PS</b>
Hubraum	<b>1598 ccm</b>
Farbe	<b>grey Metallic</b>
Interne Nummer	<b>2100204</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,2 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>109 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	5,2 l/100 km	KFZ-Steuer:	152,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,6 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2100204 SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Business, Navigationsfunktion RNS 310, Bordcomputer, Multifunktionsanzeige Plus (MFA), Raucherausführung, Fahrzeugschriftzüge - Entfall SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Colorglas, Colorglas, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

## Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 5mm

VR: Unbekannt / 5mm

HL: Unbekannt / 4mm

HR: Unbekannt / 4mm

Bereifung: /R16 - 205/55 R 16 auf Alufelgen - vorhanden

## Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden von SV-FSP gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug 2. Reifen Satz - lagen nicht vor-Kosten Erweiterung möglich - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Fondseite - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 330,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - eingedrückt, zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 315,00 EUR

linke Seite Fondseite - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 340,00 EUR

Innenraum Fußmatten 4. Stück - fehlen - erneuern prüfen - Kosten: 100,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 1.085,00 EUR**

