

---

# VW Golf Variant 2.0 TDI BlueMoti...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	11/2014
HU	00/0
AU	00/2017
Kilometerstand	167986
Leistung	110 kW / 150 PS
Hubraum	1968 ccm
trim	Leder
Interne Nummer	2269550

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Schiebedach
- Euro6
- Klimaautomatik
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Standheizung
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Tempomat

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,5 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>119 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	5,3 l/100 km	KFZ-Steuer:	238,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,2 l/100 km		

---

## **Bemerkung**

ID=2269550 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Navigationssystem Discover Pro, mp3, Glasdach fest, Hubdach-Glas, Panorama-Ausstell-/Schiebedach, Außenthermometer, Bluetooth Schnittstelle, Bordcomputer, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket Business inkl. Radio Comp.Med., mp3, Abstandsregelung, Automatische Distanzregelung ACC für DSG, Verkehrszeichenerkennung, Rückfahrkamera Rear View, Polster - Teilleder, Sitze: ergoActive Sitz Fahrer, Sportsitze, Colorglas, Seitenscheiben hinten u. Hecksch. abged., Lichtsensor, Regensensor, Paket: Licht und Sicht, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Spiegelpaket, Proaktives Insassenschutzsystem, Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Colorglas, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Heckscheibenwischer, Airbag, Kopfstützen, Kopfstützen, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Scheinwerfer-Waschanlage, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Sportsitze, Polster - Velours/Alcantara, Durchlade/Skisack, Wegfahrsperr, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm  
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm  
Bereifung: /R17 - 225/45R17 91h auf Alufelge - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm  
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm  
Bereifung: /R16 - 205/55R16 91H auf Alufelge - vorhanden

### Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschläge / Delle kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - (SmartRepair) - Kosten: 83,19 EUR  
linke Seite Tür vorn - Delle mit Lackbeschädigung - instandsetzen lackieren - Kosten: 310,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR  
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR  
rechte Seite Fondseite - deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 300,00 EUR  
Fahrzeug 2 Radsatz - 2 Felgen verkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 260,00 EUR  
Fahrzeugzubehör Reifenfüllset/Tirefit - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 155,00 EUR  
Fahrzeug persönliche Daten - wurden durch den SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 1.358,19 EUR**



