# VW Golf Variant 1.6 TDI DPF Blue...

Kraftstoff Diesel

Fahrzeug-Art Gebrauchtfahrzeug

Fahrzeug-Kategorie Kombi
Erstzulassung 04/2012
HU 00/2017
AU 00/2017
Kilometerstand 42587

Leistung 77 kW / 105 PS
Hubraum 1598 ccm
Farbe black Metallic
Interne Nummer 2049618

# Wichtige Ausstattung

5-türig

5-Gang Getriebe

Navigation

## **Weitere Ausstattung**

Einparkhilfe

Antriebsschlupfregelung

Fensterheber elektrisch 2-fach

Radio

Euro5

Klimaautomatik

ABS

• ESP

Sitzheizung Vordersitze

Tempomat

### **Emissionswerte**

Verbrauch kombiniert:4,2 I/100 kmCO2 kombiniert:109 g/kmVerbrauch innerorts:5,2 I/100 kmKFZ-Steuer:152,00 EURVerbrauch außerorts:3,6 I/100 km

### **Bemerkung**

ID=2049618 SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Business, Navigationsfunktion RNS 310, Bordcomputer, Multifunktionsanzeige Plus (MFA), Raucherausführung, Fahrzeugschriftzüge - Entfall SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Colorglas, Colorglas, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN:Detailierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm

HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm

Bereifung: /R16 - 205/55 R 16 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm

HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm

Bereifung: /R16 - 205/55 R 16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - waren vor Rückgabe gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Innenraum Heckdeckel Innenverkleidung - zerkratzt - erneuern - Kosten: 70,00 EUR

Innenraum Verkleidung C-Säule rechts - verschmutzt, Flecken - erneuern - Kosten: 25,00 EUR

Innenraum Innenverkleidung Dach hinten - zerkratzt - erneuern - Kosten: 50,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - eingedrückt, zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 340,00 EUR

Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

linke Seite Tür vorn - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag - (SmartRepair) - Kosten: 83,19 EUR

rechte Seite Tür hinten - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR rechte Seite Tür vorn - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 798,19 EUR







