VW Passat Variant 2.0 TDI BlueMo...

Kraftstoff Diesel

Fahrzeug-Art Gebrauchtfahrzeug

Fahrzeug-Kategorie Kombi
Erstzulassung 01/2012
HU 00/2019
AU 00/2019
Kilometerstand 134551

Leistung 125 kW / 170 PS

Hubraum 1968 ccm
Farbe grey Metallic
Interne Nummer 2030519

Wichtige Ausstattung

5-türig

6-Gang Getriebe

Navigation

Weitere Ausstattung

Xenonscheinwerfer

ABS

ESP

Sitzheizung Vordersitze

Tempomat

Euro5

Klimaautomatik

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:4,7 I/100 kmCO2 kombiniert:123 g/kmVerbrauch innerorts:5,6 I/100 kmKFZ-Steuer:216,00 EURVerbrauch außerorts:4,2 I/100 km

Bemerkung

ID=2030519 SONDERZUBEHÖR: Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Fahrerassistenz-Paket, Spurhalte Assistent, Navigationssyst. RNS 510 mit MP3, Airbag, Diebstahl-/Alarmanlage, Paket: Reisekomfort-Paket Ed Comfortline, Sitze: Komfortsitze mit aktiver Klimatis, Klimaanlage Climatronic m.aut. Umluft., Seitenscheiben vorn geräuschdämmend, Sei, Rückfahrkamera Rear Assist, Steckdose, 230 V, hinten, Sonnenschutzrollo f. d. Türscheiben hin. SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/GewerbetreibendenDetailierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm

HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm

Bereifung: /R16 - 215/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm

HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm

Bereifung: /R16 - 205/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - waren vor Rückgabe gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Stoßfänger - eingedrückt, zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

Dach Dachhaut - Steinschläge, Korrosion - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR

Motor Abdeckung oben - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 101,00 EUR

Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - eingedrückt, abgeknickt - instandsetzen lackieren - Kosten: 330,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 741,00 EUR

