
VW Passat Variant 2.0 TDI BlueMo...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	03/2012
HU	00/2015
AU	00/2015
Kilometerstand	98502
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Interne Nummer	2052919

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,6 l/100 km	CO2 kombiniert:	120 g/km
Verbrauch innerorts:	5,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	210,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,0 l/100 km		

Bemerkung

ID=2052919 FARBE: Black Oak Brown Meta POLSTERUNG: schwarz SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Paket: Business, Navigationsfunktion RNS 315, mp3, Airbag, Airbag: Seitenairbags hinten und Gurtstr, Colorglas, Seitenscheiben hinten u. Hecksch. abged., Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Nebelscheinwerfer inkl. stat. Kurvenl., Raucherausführung, Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor, CD-Spieler, mp3, Ohne Multimediabuchs AUX-IN SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R16 - 215/55 R 16 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R 16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - waren vor Rückgabe gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - zerkratzt - lackieren - Kosten: 320,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - eingedrückt, zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 280,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - eingedrückt, gestaut - erneuern lackieren - Kosten: 1.096,00 EUR
linke Seite Fondseite - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
linke Seite Tür vorn - zerkratzt - (SmartRepair) lackieren - Kosten: 110,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Schachtleiste eingedrückt - erneuern - Kosten: 55,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 2.091,00 EUR



