
VW Passat Variant 2.0 TDI DSG Bl...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	07/2012
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	138744
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	grey Metallic
Interne Nummer	2088634

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Standheizung
- Anhängerkupplung
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,2 l/100 km	CO2 kombiniert:	135 g/km
Verbrauch innerorts:	6,3 l/100 km	KFZ-Steuer:	240,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,5 l/100 km		

Bemerkung

ID=2088634 SONDERZUBEHÖR: Scheinwerfer-Waschanlage, Bi-Xenon-Scheinwerfer m. Kurvenfahrlicht, Abstandsregelung, Automat. Distanzregelung ACC/F. Assist, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Paket: Business, Elektr. Sitzeinstellung, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Sitzmemory, Sitze: Vordersitz. el. 12 Wege Einstell., Navigationsfunktion RNS 315, mp3, Sitze: Komfortsitze mit aktiver Klimatis, Colorglas, Seitenscheiben hinten u. Hecksch. abged., Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht, Räder: Reifenkontrollanzeige, Raucherausführung, Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor, CD-Spieler, mp3, Ohne Multimediabuchse AUX-IN SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Snerrdifferential Heckscheibenwischer Konfstützen Konfstützen Bordcomputer Rückspiegel elektrisch

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 3mm	VR: Unbekannt / 3mm
	HL: Unbekannt / 4mm	HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R16 - 215/55 R 16 auf Alufelgen - vorhanden		

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 5mm	VR: Unbekannt / 5mm
	HL: Unbekannt / 4mm	HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R 16 auf Alufelgen - vorhanden		

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Innenraum Sitz vorn links - Bezug unten eingerissen - erneuern - Kosten: 335,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - zerkratzt - lackieren - Kosten: 275,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - eingedrückt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
linke Seite Tür vorn - eingedrückt, abgeknickt - instandsetzen lackieren - Kosten: 315,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - Heckschürze eingedrückt - instandsetzen - Kosten: 35,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.200,00 EUR



