
VW Passat Variant 2.0 TDI DSG Bl...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	09/2012
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	106236
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	black Metallic
Interne Nummer	2096913

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Schiebedach
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,2 l/100 km	CO2 kombiniert:	135 g/km
Verbrauch innerorts:	6,3 l/100 km	KFZ-Steuer:	240,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,5 l/100 km		

Bemerkung

ID=2096913 SONDERZUBEHÖR: Navigationssyst. RNS 510 mit MP3, mp3, Scheinwerfer-Waschanlage, Bi-Xenon-Scheinwerfer m. Kurvenfahrlicht, Abstandsregelung, Automat. Distanzregelung ACC/F. Assist, Hubdach-Glas, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Paket: Business, Elektr. Sitzeinstellung, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Sitzmemory, Sitze: Vordersitz. el. 12 Wege Einstell., Sitze: Komfortsitze mit aktiver Klimatis, Rückfahrkamera Rear Assist, Airbag, Airbag: Seitenairbags hinten und Gurtstr, Colorglas, Seitenscheiben hinten u. Hecksch. abged., Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht, Räder: Reifenkontrollanzeige, Räder: Reserverad in Fahrbereifung, Stahl, Raucherausführung, Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Sperrdifferential, Heckscheibenwischer, Konfstützen, Konfstützen, Bordcomputer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R16 - 215/55 R 16 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R 16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - verschürft - (SmartRepair) lackieren - Kosten: 90,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 330,00 EUR
rechte Seite Fondseite - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - eingedrückt, zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 300,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - Spoiler verschürft, zerkratzt - erneuern - Kosten: 70,00 EUR
linke Seite Tür hinten - eingedrückt, abgeknickt - instandsetzen lackieren - Kosten: 280,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.180,00 EUR



