

---

# VW Passat Variant 2.0 TDI DSG Bl...

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Kraftstoff         | <b>Diesel</b>            |
| Fahrzeug-Art       | <b>Gebrauchtfahrzeug</b> |
| Fahrzeug-Kategorie | <b>Kombi</b>             |
| Erstzulassung      | <b>01/2012</b>           |
| HU                 | <b>00/2017</b>           |
| AU                 | <b>00/2017</b>           |
| Kilometerstand     | <b>129684</b>            |
| Leistung           | <b>125 kW / 170 PS</b>   |
| Hubraum            | <b>1968 ccm</b>          |
| Farbe              | <b>black Metallic</b>    |
| trim               | <b>Leder</b>             |
| Interne Nummer     | <b>2021754</b>           |

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Standheizung
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Tempomat

## Emissionswerte

|                              |                     |                        |                 |
|------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Verbrauch kombiniert:</b> | <b>5,2 l/100 km</b> | <b>CO2 kombiniert:</b> | <b>136 g/km</b> |
| Verbrauch innerorts:         | 6,2 l/100 km        | KFZ-Steuer:            | 242,00 EUR      |
| Verbrauch außerorts:         | 4,6 l/100 km        |                        |                 |

## Bemerkung

ID=2021754 SONDERZUBEHÖR: Navigationssyst. RNS 510 mit MP3, Scheinwerfer-Waschanlage, Bi-Xenon-Scheinwerfer m. Kurvenfahrlicht, Diebstahl-/Alarmanlage, Paket: Technik, Zentralverriegelung, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Paket: Business, Gepäckraumklappe mit el. Öffnung u. Sch., Seitenscheiben vorn geräuschkämmend, Sei, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefonvorbereitung Premium, Innendekor Holz usw., Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Polster - Teilleder, Polster - Velours/Alcantara Wenfahrsperre Colorglas Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 2,5mm VR: Unbekannt / 2,5mm  
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm  
Bereifung: /R17 - 235/45 R17 auf Alufelgen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm  
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm  
Bereifung: /R17 - 205/50 R17 auf Alufelgen - vorhanden

### Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - eingedrückt / zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 370,00 EUR  
linke Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR  
linke Seite Fondseite - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 305,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag mit Rissbildung - im Randbereich - erneuern - Kosten: 718,00 EUR  
rechte Seite Tür vorn - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR  
rechte Seite Tür hinten - eingedrückt / zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 275,00 EUR  
rechte Seite Fondseite - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR  
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR  
Dach Dachhaut - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
Vorderachse Felge rechts - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR  
Fahrzeug 2. Reifensatz - 1. Felge - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR  
Innenraum Teppichboden - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR  
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden gelöscht - vom Sachverständigen - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug montierter Reifensatz Winter - stimmt nicht mit Ausstattungsbeschreibung überein - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 2.823,00 EUR**







