VW Polo 1.2 Blue Motion Technology

Kraftstoff Benzin

Fahrzeug-Art Gebrauchtfahrzeug

Fahrzeug-Kategorie
Erstzulassung
HU
00/2018
AU
00/2018
Kilometerstand
48945

Leistung 51 kW / 69 PS
Hubraum 1198 ccm
Farbe blue Metallic

trim Leder
Interne Nummer 2118103

Wichtige Ausstattung

3-türig

5-Gang Getriebe

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio

- Euro5
- Klimaautomatik
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:5,2 I/100 kmVerbrauch innerorts:6,8 I/100 kmVerbrauch außerorts:4,3 I/100 km

CO2 kombiniert: 119 g/km
KFZ-Steuer: 42,00 EUR

Bemerkung

ID=2118103 SONDERZUBEHÖR: Klimaanlage Climatronic, Mittelarmlehne vorn mit Ablagebox, Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor, Teilleder Stoff Dessin Victory SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Colorglas, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Zentralverriegelung, Scheinwerfer-Waschanlage, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Colorglas, Servolenkung, Sportsitze, Wegfahrsperre WEITERE INFORMATIONEN:Detailierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm

HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm

Bereifung: /R15 - 185/60 R15 88H auf Alufelge - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7mm

HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm

Bereifung: /R15 - 185/60 R15 88T auf Alufelge - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) lackieren - Kosten: 160,00 EUR

linke Seite Fondseite - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR

Fahrzeug 2 Radsatz 1 Alufelge - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR

rechte Seite Tür vorn - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR

rechte Seite Fondseite - Delle und Farbnebel - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR

Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Spoiler Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 150,00 EUR

Dach Dachhaut - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR

rechte Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 970,00 EUR

































