
Ford Galaxy 2.0 TDCi DPF Aut.

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	05/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	79810
Leistung	120 kW / 163 PS
Hubraum	1998 ccm
trim	Leder
Interne Nummer	2236882

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Standheizung
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,7 l/100 km	CO2 kombiniert:	149 g/km
Verbrauch innerorts:	6,8 l/100 km	KFZ-Steuer:	298,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,0 l/100 km		

Bemerkung

ID=2236882 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Fahrwerksregelung elektronisch, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Technologie inkl.ACC u. IVDC, Sportfahrwerk, Spurhalte Assistent, Toter Winkel Warnung, Zentralverriegelung, Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: Business-Paket II, mp3, Glasdach fest, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Ford Power-Paket, Zentralverriegelung, Geschwindigkeitsregelanlage adaptiv, Diebstahl-/Alarmanlage, Paket: Traveller, Seitenscheiben u. Heckscheibe getönt SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Colorglas, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Polster - Teilleder, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Kopfstützen, Sportsitze, Wurfsperrle, Scheinwerfer-Waschanlage, Zentralverriegelung, WIFITERF

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 6mm

VR: Unbekannt / 6mm

HL: Unbekannt / 5mm

HR: Unbekannt / 5mm

Bereifung: /R17 - 225/50 R 17 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag - erneuern - Kosten: 1.915,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR

rechte Seite C-Säule - eingedrückt, deformiert - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - erneuern - Kosten: 220,00 EUR

linke Seite A-Säule - eingedrückt, deformiert - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR

Fahrzeug Radschrauben Kappen - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 20,00 EUR

rechte Seite Tür vorn - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Tür hinten - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Tür vorn - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug HU / UMA - fällig - erneuern - Kosten: 85,00 EUR

Fahrzeug 2 Radsatz - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 2.580,00 EUR



