
VW Transporter T5 7EH145/WF2/1T3...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Sonstige
Erstzulassung	07/2011
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	133625
Leistung	132 kW / 179 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	blue
Interne Nummer	2152592

Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- 6-Gang Getriebe
- Allrad
- Klimaanlage

Weitere Ausstattung

- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio/MP3
- Wegfahrsperre
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Radio
- CD-Wechsler
- Scheibenwaschanlage beheizbar
- Zentralverriegelung mit Fernbed.
- Standheizung
- Nebelscheinwerfer

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	7,5 l/100 km	CO2 kombiniert:	214 g/km
Verbrauch innerorts:	9,5 l/100 km	KFZ-Steuer:	378,00 EUR
Verbrauch außerorts:	6,4 l/100 km		

Bemerkung

ID=2152592 SONDERZUBEHÖR: Schiebetür für Lader. Schiebetür, zus.li, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Elektrikpaket I, Innenbetät., Scharniere für Hecktüren, Heckflügeltüren ohne Fenster, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte, Ganzjahres-Reifen 215/60 R 17 C 109 T, Reserverad in Fahrbereifung, Paket: Raucher-Ausführung, Schriftzüge am Heck, PG2 Zul.Gesamtgewicht 3, 2t mit, Airbag: Seite, Kopf, Telefon: Handy Vorbereitung
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel mechanisch verstellbar, Colorglas WEITERE INFORMATIONEN:
Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden, Beifahrer-Doppelsitz
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 5mm

VR: Unbekannt / 5mm

HL: Unbekannt / 6mm

HR: Unbekannt / 6mm

Bereifung: /R - 215/60 R17 auf Stahlfelgen - vorhanden

Schäden

linke Seite Kotflügel - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR

Dach Dachhaut - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 395,00 EUR

Fahrzeugheck Flügeltür rechts - zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 365,00 EUR

Fahrzeugheck Flügeltür rechts - Innenverkleidung aus Holz - erneuern - Kosten: 30,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - nicht vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug Wartungsnachweis - lag nicht vor - Wartung durchführen - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR

Fahrzeug Werbung / Werbeaufschrift - neutralisieren / entfernen - (SmartRepair) - Kosten: 150,00 EUR

Fahrzeug 2. Radsatz - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.450,00 EUR

