
Audi Q5 2.0 TDI

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Geländewagen/Pickup/SUV
Erstzulassung	04/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	134980
Leistung	105 kW / 143 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	white
Interne Nummer	2103276
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Lichtautomatik
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Spiegel automatisch abblendbar
- Zentralverriegelung
- Standheizung
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,3 l/100 km	CO2 kombiniert:	139 g/km
Verbrauch innerorts:	6,0 l/100 km	KFZ-Steuer:	248,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,9 l/100 km		

Bemerkung

ID=2103276 SONDERZUBEHÖR: MMI Navigation plus, Komfortschlüssel, Bluetooth Schnittstelle, Innenspiegel, automatisch abblendend, Licht- und Regensensor und Fernlichttassi, Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay, Anfahrassistent, Lackierung: Uni, Modellbezeichnung, Entfall komplett, Wollnikom Smartphone Halter
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Innendekor Holz usw., Heckscheibenwischer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden, ID=2103276 SONDERZUBEHÖR: MMI Navigation plus, mp3, Komfortschlüssel, Zentralverriegelung, Airbag, Bluetooth Schnittstelle, Telefonzubehör: Bluetooth Schnittstelle, Innenspiegel, automatisch abblendend, Lichtsensor, Regensensor, Licht- und Regensensor und Fernlichttassi, Bordcomputer, Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay, Anfahrassistent, Lackierung: Uni, Modellbezeichnung, Entfall komplett, Wollnikom Smartphone Halter SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Bordcomputer, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Außenthermometer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Colorglas, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Goodyear / 5mm
HL: Goodyear / 4mm

VR: Goodyear / 5mm
HR: Goodyear / 4mm

Bereifung: 235/0R17 - SpeedIndex: W

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 6mm
HL: Michelin / 6mm

VR: Michelin / 6mm
HR: Michelin / 6mm

Bereifung: 235/0R17 - SpeedIndex: H - montiert

Schäden

Tür Vorne R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Stossfänger H - Loch - E - Ersetzen - Kosten: 803,25 EUR

Gesamtkosten: 803,25 EUR

