
Audi A6 Avant 2.0 TDI DPF multiti...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	07/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	35995
Leistung	130 kW / 177 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	black
trim	Leder
Interne Nummer	2209964

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Automatik
- Schiebedach
- Komfortsitze elektr.
- Euro5
- Klimaautomatik 4-fach
- Fahrerairbag
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung □□
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Außenspiegel beheizbar
- Außenspiegel elektr.
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Außenspiegel anklappbar
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert: **5,1 l/100 km**
Verbrauch innerorts: 6,1 l/100 km
Verbrauch außerorts: 4,5 l/100 km

CO2 kombiniert: **135 g/km**
KFZ-Steuer: 270,00 EUR

Bemerkung

ID=2209964 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Paket Businesspaket, Außenspiegel mit Memory, Elektr. Sitzeinstellung, Sitzmemory, Sitze: Komfortsitze vorn mit Memory-Fun., Sitzbelüftung/Massage-Funktion vorn, Bluetooth Schnittstelle, Navigation: MMI Navigation mit MMI touch, Räder: Alu. Winter 7, 5Jx16 225/60R16, Verglasung: Dämm/Akustikglas i.V.m. MMI+, Gepäckraumklappe, automatisch betätigt, Komfortklimaautomatik 4-Zonen, Dachhimmel Stoff schwarz, Außenspiegel mit Memory, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Modellbezeichnung, Entfall komplett, Nichtraucher Ausführung, Bluetooth Schnittstelle, Telefon: Handy-Vorbereitung (Bluetooth), Xenon Plus, Adapterkabel für Audi, Kleiderbügel SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Innendekor Holz usw., Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden, Elektrische Sitze
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R17 - 225/55 R17 97V auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugzubehör Funkschlüssel - fehlt - erneuern - Kosten: 158,00 EUR
Fahrzeug 2 Radsatz - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge und Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Wartung - laut Bordcomputer fällig, unplausibel - Kostenausweitung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
linke Seite Kotflügel - verschürft - lackieren - Kosten: 420,00 EUR
Vorderachse Felge links - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
linke Seite Außenspiegel - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR
linke Seite Einstieg/B-Säule vorne - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR
Fahrzeugheck Heckleuchte links - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - zerkratzt - lackieren - Kosten: 395,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - verschürft - instandsetzen lackieren - Kosten: 430,00 EUR
Hinterachse Felge rechts - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
rechte Seite Fondseite - zerkratzt - lackieren - Kosten: 370,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - zerkratzt - lackieren - Kosten: 425,00 EUR
rechte Seite Außenspiegel - / Spiegelblinker - verschürft mit Materialabtrag - erneuern lackieren - Kosten: 275,00 EUR
rechte Seite Kotflügel - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
Vorderachse Felge rechts - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür vorn - angestoßen - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
rechte Seite Kotflügel - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Dach Dachhaut - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten - Datenspeicher - gelöscht - durch Nutzer - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug verschmutzt - 2 Sicht durchführen - - Kosten: 42,00 EUR

Gesamtkosten: 3.240,00 EUR





