
Audi Q5 2.0 TDI quattro S tronic

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Geländewagen/Pickup/SUV
Erstzulassung	02/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	138295
Leistung	130 kW / 177 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	grey Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2122048
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro5
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag
- Allrad
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Schiebedach
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Durchlademöglichkeit
- Standheizung
- Tempomat
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	6,1 l/100 km	CO2 kombiniert:	159 g/km
Verbrauch innerorts:	7,1 l/100 km	KFZ-Steuer:	288,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,5 l/100 km		

Bemerkung

ID=2122048 SONDERZUBEHÖR: MMI Navigation, Paket Optik offroad Audi exclusive, Bluetooth Schnittstelle, Telefon: Handy-Vorbereitung (Bluetooth), Durchlade/Skisack, Rücksitzbank plus, Beifahrersitz klappbar, Durchlade/Skisack Einstiegleisten in den Türausschnitten. SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückenlehne elektrisch

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Goodyear / 7mm VR: Goodyear / 7mm
HL: Goodyear / 6mm HR: Goodyear / 6mm
Bereifung: 235/0R19 - SpeedIndex: W - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Dunlop / 5mm VR: Dunlop / 5mm
HL: Dunlop / 5mm HR: Dunlop / 5mm
Bereifung: 235/0R17 - SpeedIndex: H

Schäden

Felge Alu VR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR
Einstiegschweller/Verkleidung V L - Delle - Smart repair - Kosten: 83,00 EUR
Stossfänger V - Kratzer - Lackieren - Kosten: 149,81 EUR
- Lackabblätterung
Radzierblende VR - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 102,20 EUR
Gehäuse Aussenspiegel R - Kratzer - Lackieren - Kosten: 89,32 EUR
Einstiegschweller/Verkleidung H R - Kratzer - Smart repair - Kosten: 149,00 EUR
Türgriff Aussen HR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR
Radzierblende HR - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 71,61 EUR
Heckdeckelverkleidung - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 106,05 EUR
Stossfänger H - Gebrochen - E - Ersetzen - Kosten: 695,09 EUR
Felge Alu HL - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR
Einstiegschweller/Verkleidung H L - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR
Gitter - Verformt - E - Ersetzen - Kosten: 311,85 EUR
- Chromleiste Kühlergrill
Stirnwand - Riss - E - Ersetzen - Kosten: 20,69 EUR
- Gummilippe Marderschaden
Motorhaube - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 50,05 EUR
- Dämmung fehlt
Bordwerkzeuge - Verschlissen - E - Ersetzen - Kosten: 36,00 EUR
- Tirefit abgelaufen

Gesamtkosten: 2.242,67 EUR





