
BMW 320d xDrive GT

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	07/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	120922
Leistung	135 kW / 184 PS
Hubraum	1995 ccm
trim	Leder
Interne Nummer	2238221

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro6
- Klimaautomatik
- Allrad
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fonds
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Tagfahrlicht
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,1 l/100 km	CO2 kombiniert:	134 g/km
Verbrauch innerorts:	6,0 l/100 km	KFZ-Steuer:	268,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,6 l/100 km		

Bemerkung

ID=2238221 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Polster: Leder Dakota, Exterieurumfänge in Wagenfarbe SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Durchlade/Skisack, Innendekor Holz usw., Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm

VR: Unbekannt / 5mm

HL: Unbekannt / 4mm

HR: Unbekannt / 4mm

Bereifung: /R18 - 225/50 R18 auf Alufelge - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge / Kratzer - lackieren - Kosten: 335,00 EUR

linke Seite Tür vorn - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR

rechte Seite Fondseite - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 135,00 EUR

linke Seite Fondseite - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR

Innenraum Sitz vorn links - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 25,00 EUR

linke Seite Kotflügel - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite B-Säule - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

Innenraum Sitzbank hinten - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR

Fahrzeug 2 Radsatz - lag nicht vor - erneuern prüfen - Kosten: 1.952,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 2.647,00 EUR



