

BMW 318d GT Aut.

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	06/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	151926
Leistung	105 kW / 143 PS
Hubraum	1995 ccm
Interne Nummer	2236550

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Tiptronic
- Fahrerairbag
- Euro6
- Klimaautomatik 2-fach
- Navigation

Weitere Ausstattung

- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Sitzbank hinten geteilt
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Sitz links/rechts orthopaedisch
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,8 l/100 km	CO2 kombiniert:	127 g/km
Verbrauch innerorts:	5,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	254,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,4 l/100 km		

Bemerkung

ID=2236550 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Navigationssystem Business, mp3, Anhängerkupplung mit schwenkb. Kugelkopf, Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung, Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer, Paket: Raucher, Modellschriftzug-Entfall SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperr, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm

VR: Unbekannt / 3mm

HL: Unbekannt / 4mm

HR: Unbekannt / 4mm

Bereifung: /R17 - 225/55 R17 auf Alufelge - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - eingedrückt - instandsetzen lackieren - Kosten: 365,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Fondseite - Delle - - Kosten: 0,00 EUR

Innenraum Verkleidung - Brandloch - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR

2 Reifensatz --- - fehlt - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Kotflügel - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 445,00 EUR

