
Ford Focus Turnier 2.0 TDCi DPF ...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	03/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	151569
Leistung	85 kW / 116 PS
Hubraum	1998 ccm
Interne Nummer	2235502
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Lichtautomatik
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- abgedunkelte Scheiben im Fond
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Dachreling
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Winter-Paket

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,2 l/100 km	CO2 kombiniert:	134 g/km
Verbrauch innerorts:	6,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	268,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,3 l/100 km		

Bemerkung

ID=2235502 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Navigation: Ford Navigations-System, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Paket: Komfort I, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Paket: Winter I, Sicherheitstrennnetz für den Gepäckraum, schwarz, Räder: Reserverad, Notrad, Reifendruckkontrollsystem DDS. SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Rückspiegel

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Michelin / 4mm

VR: Michelin / 4mm

HL: Michelin / 4mm

HR: Michelin / 4mm

Bereifung: 215/0R16 - SpeedIndex: H - montiert

Schäden

Felge Alu VR - Kratzer - Pauschalbetrag - Kosten: 70,00 EUR

- Pauschal, kein MW

Kofferraumdeckel - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Windschutzscheibe - Riss - E - Ersetzen - Kosten: 540,56 EUR

- TK-Schaden, kein MW

Innenverkl. Kofferraum R - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 60,00 EUR

- Pauschal, kein MW

Kofferraumverkleidung HR - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 60,00 EUR

- Pauschal, kein MW

Kofferraumverkleidung HL - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 60,00 EUR

- Pauschal, kein MW

Heckdeckelverkleidung - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 80,00 EUR

- Pauschal, kein MW

Felge Alu VL - Fehlt - Pauschalbetrag - Kosten: 1.120,00 EUR

- Radsatz Winter fehlt. Pauschal, kein MW

Innenausstattung - Verschmutzt - Reinigen - Kosten: 199,00 EUR

- Pauschal, kein MW

HU/AU - Fehlt - Pauschalbetrag - Kosten: 72,00 EUR

- Pauschal, kein MW

Gesamtkosten: 2.261,56 EUR



