
Land Rover Range Rover Sport TDV6

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Geländewagen/Pickup/SUV
Erstzulassung	07/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	63226
Leistung	190 kW / 258 PS
Hubraum	2993 ccm
Farbe	black Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2231901
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation
- Allrad
- Tiptronic
- Schiebedach

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperrung
- Servolenkung
- Alarmanlage
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	6,9 l/100 km	CO2 kombiniert:	182 g/km
Verbrauch innerorts:	7,8 l/100 km	KFZ-Steuer:	459,00 EUR
Verbrauch außerorts:	6,4 l/100 km		

Bemerkung

ID=2231901 SONDERZUBEHÖR: Paket: Winterkomfortpaket, Frontscheibe aus Wärmeschutzglas, Scheiben ab B-Säule dunkel getönt, Dachhimmel Morzine (Ebony), Teppichmatten: Premium-Teppichmatten, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Innendekor Holz usw., Niveauregulierung (Kompressor), Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Niveauregulierung (Kompressor) Felgen-Sonderausführung Felgen-Sonderausführung Zentralverriegelung WEITFRE

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Pirelli / 5mm

VR: Pirelli / 5mm

HL: Pirelli / 5mm

HR: Pirelli / 5mm

Bereifung: 235/0R19 - SpeedIndex: V - montiert

Schäden

Felge Alu VL - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 2.276,00 EUR
- Sommerradsatz

Tür Vorne L - Kratzer - Lackieren - Kosten: 398,16 EUR

Tür Hinten L - Kratzer - Lackieren - Kosten: 352,50 EUR

Tür Hinten R - Kratzer - Lackieren - Kosten: 352,50 EUR

Stossfänger-Verkleidung H - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 789,18 EUR

Stossfänger V - Kratzer - Lackieren - Kosten: 362,81 EUR

Gesamtkosten: 4.531,15 EUR

