
Mercedes-Benz C 200 (BlueTEC) d ...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	05/2015
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	85489
Leistung	100 kW / 136 PS
Hubraum	1598 ccm
Interne Nummer	2298963
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Schiebedach
- Navigation
- Euro6
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- ABS
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Regensensor
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio/MP3
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,3 l/100 km	CO2 kombiniert:	109 g/km
Verbrauch innerorts:	5,1 l/100 km	KFZ-Steuer:	180,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,8 l/100 km		

Bemerkung

ID=2298963 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, LED Abblendlicht, Paket: Business PLUS für Diesel, EASY-PACK-Heckklappe, Wärmedämmend dunkel getöntes Glas rundum, TIREFIT mit Reifenfüllkompressor, Navigation: Garmin MAP PILOT, Paket: Sitzkomfort, Bluetooth Schnittstelle, Radio: Audio 20 CD mit Touchpad, Werfall Tyvkennzeichen, SERIENZUBEHÖR: Fahrwerksregelung elektronisch

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 4mm
HL: Michelin / 5mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: V - montiert

VR: Michelin / 4mm
HR: Michelin / 5mm

Schäden

Tür Vorne R - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Seitenwand HR - Delle(n) - Kalt drücken / SR - Kosten: 124,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Stossfänger H - Kratzer - Lackieren - Kosten: 331,51 EUR

Innenausstattung - Verschmutzt - Reinigen - Kosten: 50,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Seitenwand HL - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Tür Hinten L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Tür Hinten L - Kratzer - Polieren - Kosten: 25,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Windschutzscheibe - Steinschlag - E - Ersetzen - Kosten: 801,07 EUR
- Glasbruch kein Minderwert

Felge Alu VL - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 1.120,00 EUR
- KEINE WINTERBEREIFUNG; Pauschalbetrag kein Minderwert

Felge Alu VL - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Stossfänger V - Verformt - E - Ersetzen - Kosten: 972,58 EUR

Gesamtkosten: 3.613,16 EUR





