Skoda Octavia Combi 1.6 TDI Gree...

Kraftstoff Diesel

Fahrzeug-Art Gebrauchtfahrzeug

Fahrzeug-Kategorie Kombi
Erstzulassung 03/2014
HU 00/2019
AU 00/2019
Kilometerstand 193575

Leistung 77 kW / 105 PS
Hubraum 1598 ccm
trim Leder
Interne Nummer 2204852
Letzter Service 01.01.1900

Wichtige Ausstattung

5-türig

5-Gang Getriebe

Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

Einparkhilfe

- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- - · · · · ·
- ZentralverriegelungBordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung □ □
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:3,8 I/100 kmCO2 kombiniert:99 g/kmVerbrauch innerorts:4,6 I/100 kmKFZ-Steuer:160,00 EURVerbrauch außerorts:3,3 I/100 km

Bemerkung

ID=2204852 FARBE: Metallic/Perleffekt POLSTERUNG: Leder-Stoff-Shine Sc SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, Paket: Infotainmentpaket Amundsen, Gepäcknetztrennwand SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Colordas, Heckscheibenwischer, Konfstützen, Durchlade/Skisack, Außenthermometer, Bordcomputer,

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Dunlop / 6mm VR: Dunlop / 6mm

HL: Dunlop / 7mm HR: Dunlop / 7mm

Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: V - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 6mm VR: Continental / 6mm

HL: Continental / 8mm HR: Continental / 8mm

Bereifung: 195/0R15 - SpeedIndex: T

Schäden

Stossfänger H - Kratzer - Lackieren - Kosten: 285,34 EUR Seitenwand HL - Kratzer - Lackieren - Kosten: 345,18 EUR Motorhaube - Steinschlag - Lackieren - Kosten: 281,11 EUR Stossfänger V - Kratzer - Lackieren - Kosten: 335,26 EUR

Nachgutachten - Widrige Umstände - Reinigen - Kosten: 42,00 EUR

Gesamtkosten: 1.288,89 EUR

























