

---

# Skoda Octavia Combi 1.6 TDI Gree...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>02/2014</b>
HU	<b>00/2019</b>
AU	<b>00/2019</b>
Kilometerstand	<b>179912</b>
Leistung	<b>77 kW / 105 PS</b>
Hubraum	<b>1598 ccm</b>
Farbe	<b>silver Metallic</b>
Interne Nummer	<b>2203198</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Navigation
- Euro5
- Klimaanlage

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>3,8 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>99 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	4,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	160,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,3 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2203198 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, Paket: Infotainmentpaket Amundsen, Regensensor, Scheinwerfer-Waschanlage, Bi-Xenonleuchten mit AFS(Ambitio), Diebstahl-/Alarmanlage, SunSet, Gepäcknetztrennwand, Steckdose 230V, Berganfahrassistent, Müdigkeitserkennung, Paket: Ablage, Entfall der Motorkennzeichnung am Heck, verstärkte Federn hi.Austausch SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Colorglas, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Durchlade/Skisack, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

## Sommerreifen



Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm  
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm  
Bereifung: /R - 205/55 R16 91V auf Stahlfelgen - vorhanden



## Winterreifen



Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm  
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm  
Bereifung: /R - 195/65 R15 91T auf Stahlfelgen - vorhanden

## Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Delle / Flecken / Steinschläge - (SmartRepair) - Kosten: 145,00 EUR  
linke Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR  
linke Seite Außenspiegel - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR  
linke Seite Tür hinten - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR  
linke Seite Türschweller - innen - Dellen / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 155,00 EUR  
linke Seite Fondseite - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - Schutzfolie zerkratzt - erneuern - Kosten: 45,00 EUR  
rechte Seite Tür vorn - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR  
rechte Seite Tür hinten - Delle - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Türschweller - innen Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR  
rechte Seite Fondseite - Delle / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 145,00 EUR  
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Delle / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 145,00 EUR  
Dach Dachhaut - Delle - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR  
Innenraum Sitzbank hinten - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR  
Fahrzeug Wartung - fällig laut Serviceheft - Wartung durchführen - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR  
Fahrzeug Werbung / Werbeaufschrift - neutralisieren / entfernen - (SmartRepair) - Kosten: 125,00 EUR  
Fahrzeug 2. Reifensatz - 2 Radzierblenden von Winterreifen zerkratzt - erneuern - Kosten: 65,00 EUR  
rechte Seite Dachholm - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR  
Innenraum Armaturenbrett - Flecken entfernen - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR  
Fahrzeug persönliche Daten - Datenspeicher - gelöscht - durch Sachverständigen - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugheck Heckscheibe - Kratzer - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
**Gesamtkosten: 2.070,00 EUR**









Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	TMBJG7NEXE0105133
Typbezeichnung	OCT.COM AMB TD77/1.6 M
Datum der Auslieferung	2014-02-27

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2016-11-29
Laufleistung	150000 km
Auftragsnummer	235268
Durchgeführt von	Autohaus Hilpert GmbH Markt Berolzheimstr.13 91757 Treuchtlingen



