
Toyota Aygo

Kraftstoff	Benzin
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	07/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	102217
Leistung	50 kW / 68 PS
Hubraum	998 ccm
Farbe	white
Interne Nummer	2142278
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaanlage

Weitere Ausstattung

- ABS
- ESP
- Radio
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fonds
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Wegfahrsperrung
- Servolenkung
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,4 l/100 km	CO2 kombiniert:	102 g/km
Verbrauch innerorts:	5,3 l/100 km	KFZ-Steuer:	20,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,9 l/100 km		

Bemerkung

ID=2142278 SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Rückspiegel mechanisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 5mm VR: Continental / 5mm
HL: Continental / 5mm HR: Continental / 5mm
Bereifung: 155/0R14 - SpeedIndex: T - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Fulda / 2mm VR: Fulda / 2mm
HL: Fulda / 5mm HR: Fulda / 5mm
Bereifung: 155/0R14 - SpeedIndex: T

Schäden

Zierblende Stossfänger HL - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 168,02 EUR
Radzierblende HL - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 23,00 EUR
Einstiegschweller/Verkleidung V L - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 309,57 EUR
Einstiegschweller/Verkleidung H R - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR
Radzierblende HR - Verformt - E - Ersetzen - Kosten: 23,00 EUR
Zierblende Stossfänger HR - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 168,02 EUR
Karosserie - Chemische Verunreinigung - Polieren - Kosten: 99,00 EUR
- FLUGROST
Karosserie - Kein Originalteil - Aufkleber entfernen - Kosten: 80,00 EUR
Radzierblende VR - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 23,00 EUR
Kotflügel Vorne R - Verformt - Erneuern + lackieren - Kosten: 496,63 EUR
Reifen VR - Verschlissen - E - Ersetzen - Kosten: 113,00 EUR
Radzierblende VL - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 23,00 EUR
Reifen VL - Verschlissen - E - Ersetzen - Kosten: 113,00 EUR
- WINTER
Stossfänger H - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR
Gesamtkosten: 1.877,24 EUR





